

01 / VORZEITIGE FEHLFUNKTION VON LAGERN

FALSCHES MONTAGE DES DICHRINGS (UMGEKEHRT) AUF DER ANTRIEBSACHSE

⊘ URSACHEN

- Die Bedienungsanleitung wurde nicht gelesen und das alte Lager wurde nicht aufmerksam ausgebaut.

⚠ FOLGEN

- Innerhalb weniger Tage gelangt Öl aus dem Differentialgetriebe in den äußeren Dichtring in das Lager, dabei vermischt es sich mit dem Fett und tritt aus der inneren Dichtung aus.
- Wird obiges Problem nicht beseitigt, frisst sich das Lager fest, wenn die gesamte Schmierung verloren geht.



EMPFEHLUNG

Lesen Sie aufmerksam die beigefügten Informationen und befolgen Sie die Anweisungen. Mangelnde Aufmerksamkeit kann eine Gefährdung des Endnutzers bedeuten. Unsere Ein- und Ausbawerkzeuge helfen Ihnen, einen korrekten Einbau zu gewährleisten und passen sich an jeden Bedarf an.