

08 / VORZEITIGE FEHLFUNKTION VON LAGERN


FETTMANGEL IM LAGER

⊘ URSACHEN

- Wir haben die Anweisungen des Herstellers nicht gelesen.
- Wir haben für die Lageranwendung ein falsches Schmierfett verwendet.
- Wir haben eine unzureichende Fettmenge verwendet.

⚠ FOLGEN

- Temperaturanstieg wegen einer geringen Schmierung.
- Blockade des Lagers.



EMPFEHLUNG

Um eine lange Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie die richtige Schmiermittelmenge verwenden. Es ist sehr wichtig, dass Sie für jede Anwendung die richtige Menge und das richtige Schmierfett verwenden. Hierzu empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen des Herstellers zu lesen. Wenn Sie ein ungeeignetes Schmierfett verwenden, dessen Tropfpunkt nicht den Anforderungen der Anwendung entspricht, sorgen Sie damit für einen sicheren Ausfall des Lagers.